76756839-8

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº: 298178

S.I.I. - LA FLORIDA

Repuestos Don Pepe

Casa Matriz
AVDA CONCHA Y TORO 3105, PUENTE ALTO - SANTIAGO
Tel: +56976519332
Email: cotizacionesrepuestosdonpepe@gmail.com

Sucursal
Av. Concha y Toro 3105

300000005600

Fecha: 18-06-2025 16:09 Caja: CAJA

MEDIO PAGO 1: Debito

CANT.	PRECIO UNIT.	DESC UNIT.	SUBTOTAL
BANDEJA SUSP INF HY NEW ACC/JB 06-10 DER IRP CHN			
1	$19.980	$0 (0%)	$19.980
BIELETA B/ESTAB HY NEW ACC 06-11/RIO JB 06-11 DER STP			
1	$6.980	$0 (0%)	$6.980
BIELETA B/ESTAB HY NEW ACC 06-11/RIO JB 06-11 IZQ STP			
1	$6.980	$0 (0%)	$6.980
EMPAQ T/VALV HY NEW ACC 1.6 12 PERNOS KAP KOREA			
1	$3.980	$0 (0%)	$3.980

Vendedor: Pablo Cerna

Total: $37.920

Vuelto: $0

Timbre Electrónico de SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl