76756839-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 55990

S.I.I. - LA FLORIDA

Repuestos Don Pepe

Casa Matriz
AVDA CONCHA Y TORO 3105, PUENTE ALTO - SANTIAGO
Tel: +56976519332
Email: cotizacionesrepuestosdonpepe@gmail.com

Sucursal
Av. Concha y Toro 3105

300000012710

Fecha: 22-07-2025 11:57 Caja: NO APLICA

RAZON SOCIAL: PAPI GARAGE SPA

RUT: 77827807-3

GIRO: VTA DE ACC

DIRECCIÓN: SANTA ROSA 13260

COMUNA: LA PINTANA TELÉFONO: Sin definir

MEDIO PAGO 1: Debito

CANT.	PRECIO UNIT.	DESC UNIT.	SUBTOTAL
F POLEN SZ SWIFT 05-11/NEW BALENO 16- (CU 1827) KENDALL			
1	$3.480	$0 (0%)	$3.480
AMORT TRAS SZ SW 1.3 1.5 04-11/1.4 1.6 12-16 I/D W			
2	$14.980	$0 (0%)	$29.960
AMORT DEL SZ SWIFT 1.3 1.5 05-11/1.6 12-16 DER GAB			
1	$69.980	$0 (0%)	$69.980
AMORT DEL SZ SWIFT 1.3 1.5 05-11/1.6 12-16 IZQ GAB			
1	$69.980	$0 (0%)	$69.980
F AIRE C24019 SZ SWIFT 1.3 1.5 04-11 HK (UK7293)			
1	$4.980	$0 (0%)	$4.980
BUJIA NGK BKR5E-11 (94100) BR (U)			
4	$1.900	$0 (0%)	$7.600
BIELETA B/ESTAB SZ AER/LIA/SX4/KIZ/SWI I/D CTR			
2	$15.980	$0 (0%)	$31.960
CORREA 4PK 0830 NS GATES			
1	$5.980	$0 (0%)	$5.980
PAST FR 0813 ULTRAHC CER PREM SZ SWIFT 06-			
1	$27.980	$0 (0%)	$27.980

Total Neto:	$211.681
IVA 19%:	$40.219
Total:	$251.900
Vuelto:	$0

Vendedor: Maximiliano Castillo

Timbre Electrónico de SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

76756839-8
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº: 55990

S.I.I. - LA FLORIDA

Repuestos Don Pepe

Casa Matriz
AVDA CONCHA Y TORO 3105, PUENTE ALTO - SANTIAGO
Tel: +56976519332
Email: cotizacionesrepuestosdonpepe@gmail.com

Sucursal
Av. Concha y Toro 3105

300000012710

Fecha: 22-07-2025 11:57 Caja: NO APLICA

RAZON SOCIAL: PAPI GARAGE SPA

RUT: 77827807-3

GIRO: VTA DE ACC

DIRECCIÓN: SANTA ROSA 13260

COMUNA: LA PINTANA TELÉFONO: Sin definir

MEDIO PAGO 1: Debito

CANT.	PRECIO UNIT.	DESC UNIT.	SUBTOTAL
F POLEN SZ SWIFT 05-11/NEW BALENO 16- (CU 1827) KENDALL			
1	$3.480	$0 (0%)	$3.480
AMORT TRAS SZ SW 1.3 1.5 04-11/1.4 1.6 12-16 I/D W			
2	$14.980	$0 (0%)	$29.960
AMORT DEL SZ SWIFT 1.3 1.5 05-11/1.6 12-16 DER GAB			
1	$69.980	$0 (0%)	$69.980
AMORT DEL SZ SWIFT 1.3 1.5 05-11/1.6 12-16 IZQ GAB			
1	$69.980	$0 (0%)	$69.980
F AIRE C24019 SZ SWIFT 1.3 1.5 04-11 HK (UK7293)			
1	$4.980	$0 (0%)	$4.980
BUJIA NGK BKR5E-11 (94100) BR (U)			
4	$1.900	$0 (0%)	$7.600
BIELETA B/ESTAB SZ AER/LIA/SX4/KIZ/SWI I/D CTR			
2	$15.980	$0 (0%)	$31.960
CORREA 4PK 0830 NS GATES			
1	$5.980	$0 (0%)	$5.980
PAST FR 0813 ULTRAHC CER PREM SZ SWIFT 06-			
1	$27.980	$0 (0%)	$27.980

Total Neto:	$211.681
IVA 19%:	$40.219
Total:	$251.900
Vuelto:	$0

Vendedor: Maximiliano Castillo

Recepción control interno

NOMBRE _____

R.U.T _____

FIRMA _____

FECHA _____

Timbre Electrónico de SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

76756839-8
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº: 55990

S.I.I. - LA FLORIDA

Repuestos Don Pepe

Casa Matriz
AVDA CONCHA Y TORO 3105, PUENTE ALTO - SANTIAGO
Tel: +56976519332
Email: cotizacionesrepuestosdonpepe@gmail.com

Sucursal
Av. Concha y Toro 3105

300000012710

Fecha: 22-07-2025 11:57 Caja: NO APLICA

RAZON SOCIAL: PAPI GARAGE SPA

RUT: 77827807-3

GIRO: VTA DE ACC

DIRECCIÓN: SANTA ROSA 13260

COMUNA: LA PINTANA TELÉFONO: Sin definir

MEDIO PAGO 1: Debito

CANT.	PRECIO UNIT.	DESC UNIT.	SUBTOTAL
F POLEN SZ SWIFT 05-11/NEW BALENO 16- (CU 1827) KENDALL			
1	$3.480	$0 (0%)	$3.480
AMORT TRAS SZ SW 1.3 1.5 04-11/1.4 1.6 12-16 I/D W			
2	$14.980	$0 (0%)	$29.960
AMORT DEL SZ SWIFT 1.3 1.5 05-11/1.6 12-16 DER GAB			
1	$69.980	$0 (0%)	$69.980
AMORT DEL SZ SWIFT 1.3 1.5 05-11/1.6 12-16 IZQ GAB			
1	$69.980	$0 (0%)	$69.980
F AIRE C24019 SZ SWIFT 1.3 1.5 04-11 HK (UK7293)			
1	$4.980	$0 (0%)	$4.980
BUJIA NGK BKR5E-11 (94100) BR (U)			
4	$1.900	$0 (0%)	$7.600
BIELETA B/ESTAB SZ AER/LIA/SX4/KIZ/SWI I/D CTR			
2	$15.980	$0 (0%)	$31.960
CORREA 4PK 0830 NS GATES			
1	$5.980	$0 (0%)	$5.980
PAST FR 0813 ULTRAHC CER PREM SZ SWIFT 06-			
1	$27.980	$0 (0%)	$27.980

Total Neto:	$211.681
IVA 19%:	$40.219
Total:	$251.900
Vuelto:	$0

Vendedor: Maximiliano Castillo

Recepción control interno

NOMBRE _____

R.U.T _____

FIRMA _____

FECHA _____

Timbre Electrónico de SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl